

江苏博达精密机械有限公司

Jiangsu Boda Precision Machinery Co., Ltd.

检验报告——超声波探伤

ULTRASONIC ——REPORT OF TEST

客户名称: Customer :	订单号: Order No.:	零件编号: Piece N o.:	图 号: Drawing N o.:
	TL20240222	BD001	63PS394000
名 称: Designatson:	材 质: Material:	检验时机: Test Stage:	检验数量: Test Quantity:
人字齿轮	18CrNiMo7-6	粗車	1

检验条件:

Test Condition:

仪器类型: Equio Type:	表面状态: Surface Condition	耦合剂: Couplant:			探伤规格: Type Of probe:			
		机 油 Machine	甘 油 Oil glycerin	浆 糊 Starch	型 号 Type	晶片尺寸 Crystal Size	频率 Frequeny	灵敏度 Senivity
CST-2300	Ra6.3	√			直	Φ20	2.5MHz	Φ2

检验标准: ASTM A388

Requirement Sasper:

检验结果: ☒合格 ☐不合格
Testing Result: Acceptable Reject

缺陷尺寸:
Recording Limit:

检验记录:

Testing Record:

经 UT 探伤, 并无发现超标的缺陷。

检验日期: 24. 03. 04

Test Date:

检验员: 王冬
Tester:

