



Klingelnberg Spiral Bevel Gear Test Report

制令号 KD SN: KLBG25B-951-1/2LS-TY

制齿设备 Cut Machine: **Klingelnberg**

检测设备 Inspection machine: **Klingelnberg**

						
安 装 尺 寸 moun ting dime nsion	零件图号 Drawing No.		配对号 Track No.	安装距		侧隙 backlash
				设计值 design value	实测值 actual value	
	锥齿轮轴	CGS250070-01	/	255	255.22	0.20
	锥齿轮	CGS250070-02		174	174.14	
啮合 图片	   					

检测结论 result:



合格 acceptable



不合格 not acceptable

检查员inspector: 张庭顺 zhangtingshun

日期date 2026.01.19

