


Ultrasonic Testing Report

客户名称 Customer Name		上海碧珑 Shanghai Bilong				
产品名称 Product Name	太阳轮 Sun Gear	产品图号 Product drawing number	1069700-83	材料 Material grade	20Cr2Ni4A	
表面状态 Surface state	粗加工 Rough machining			数量 Number	5	
仪器信息 Instrument Information		探头信息 Probe information				
设备型号 Equipment model	OND3600S	探头规格 Probe specifications	频率 Frequency	晶片尺寸 Die size	探头类型 Probe Type	扫查方向 Scan direction
			2.5MHz	20mm²	直探头 Straight probe	纵、横 Vertical and horizontal
灵敏度 Sensitivity	Φ2mm	扫查方法 Scanning method	100%扫查 100% Scanning	扫查速度 Scanning speed	≤150mm/s	
耦合剂 Couplant	机油 Engine oil	耦合方法 Coupling method	接触法 Contact Method	校准试块 Calibration block	CSK-1A	
标准： Standard:	GB/T 6402-2008					
要求： Requirement:	功能区域 4 级，非功能区域 3 级 Functional area level 4, non functional area level 3					
检测区域 Detection area						
						
检测结果 Detection result	合格 Qualified	描述 Describe	100%检测，未发现明显异常；满足功能区 4 级要求。 100% testing, no obvious abnormalities found; Meet the Level 4 requirements of the functional area.			
检测人员 Testing personnel	薛常勇 Xue Changyong		审核 Reviewer	陆浩 Lu Hao		